



Prawo autorskie

Niniejsze materiały podlegają ochronie zgodnie z **Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych** (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Materiał te udostępniam **do celów dydaktycznych** jako materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu Metrologia prowadzonego dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Mogą z nich również korzystać inne osoby zainteresowane metrologią. Do tego celu materiały te można **bez ograniczeń przeglądać, drukować i kopiować wyłącznie w całości**.

Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody autora w inny sposób i do innych celów niż te, do których zostały udostępnione, **jest zabronione**.

W szczególności **niedopuszczalne jest**: usuwanie nazwiska autora, edytowanie treści, kopiowanie fragmentów i wykorzystywanie w całości lub w części do własnych publikacji.

Eligiusz Pawłowski

Uwagi dydaktyczne

Niniejsza prezentacja stanowi **tylko i wyłącznie materiały pomocnicze** do wykładu z przedmiotu Metrologia prowadzonego dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Udostępnienie studentom tej prezentacji nie zwalnia ich z konieczności sporządzania **własnych notatek z wykładów** ani też nie zastępuje **samodzielnego studiowania** obowiązujących podręczników.

Tym samym zawartość niniejszej prezentacji w szczególności **nie może być** traktowana jako zakres materiału obowiązujący na egzaminie.

Na egzaminie obowiązujący jest **zakres materiału faktycznie wyłożony podczas wykładu** oraz zawarty w odpowiadających mu fragmentach **podręczników** podanych w wykazie literatury do wykładu.

Eligiusz Pawłowski

Tematyka wykładu

Podstawowe terminy statystyczne

Niepewność pomiaru i jej wyznaczanie

Zaokrąglanie wyników obliczeń

Zapisywanie wyniku pomiaru

Metody statystyczne w metrologii - literatura

1. **Wyrażanie niepewności pomiaru.** Przewodnik, GUM, Warszawa 1999
2. **Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement,** Technical Note 1297, NIST, 1994 Edition (<http://www.nist.gov/>)
3. ISO 3534-1:1993 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: Probability and general statistical terms
4. Kuśmiderska B., Meldizon J., Podstawy rachunku błędów w pracowni fizycznej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1990
5. Respondowski R., Opracowanie wyników pomiarów fizycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
6. Plik pomocy programu Microsoft Excel – funkcje statystyczne

Zmienna losowa

Zmienna losowa jest to zmienna (ciągła lub dyskretna), która może przybierać **dowolne wartości** z **określonego zbioru** i z którą związany jest **rozkład prawdopodobieństwa**.

Przykłady:

Wynik rzutu monetą (0,1),

Wynik rzutu kostką do gry (1,2,3,4,5,6),

Wynik losowania Toto Lotka,

Wynik pomiaru napięcia w sieci energetycznej
i wiele innych ...



Rozkład prawdopodobieństwa


Rozkład prawdopodobieństwa jest funkcją określającą prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie daną wartość, lub wartość należącą do danego zbioru wartości.

Funkcja prawdopodobieństwa (dla zmiennej dyskretnej) określa, dla każdej wartości x_i zmiennej X , prawdopodobieństwo p_i , że zmienna dyskretna przyjmie wartość x_i :

$$p_i = \Pr(X = x_i)$$

Rozkład prawdopodobieństwa - przykład

rzut kostką do gry



Rozkład prawdopodobieństwa dla wyników rzutu kostką do gry

Dystrybuanta i funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Dystrybuanta jest to funkcja F określająca dla każdej wartości x prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmuje wartość mniejszą lub równą x :

$$F(x) = \Pr(X \leq x)$$

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa $f(x)$ (dla zmiennej losowej ciągłej X) jest to pochodna (jeśli istnieje) dystrybuanty:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

Pole powierzchni ograniczone funkcją gęstości prawdopodobieństwa dla dowolnej zmiennej losowej jest równe **1**

Parametry rozkładu zmiennej losowej

Parametrem rozkładu zmiennej losowej jest wielkość używana do opisu rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, np.:

- wartość oczekiwana,
 - wariancja,
 - odchylenie standardowe
- i inne wielkości.

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana μ jest parametrem rozkładu określonym następująco:

- dla zmiennej losowej **dyskretnej** X przyjmującej wartości x_i z prawdopodobieństwem p_i wartość oczekiwana μ , jeśli istnieje, jest równa:

$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i$$

gdzie sumowanie rozciąga się na wszystkie wartości x_i zmiennej X ,


- dla zmiennej losowej **ciągłej** X o funkcji gęstości prawdopodobieństwa $f(x)$ wartość oczekiwana μ , jeśli istnieje, jest równa:

$$\mu = E(X) = \int x f(x) dx$$

gdzie całkowanie rozciąga się na cały przedział zmienności X .

Wartość oczekiwana - przykład

rzut kostką do gry



$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 = \frac{21}{6} = 3,5$$

Zmienna losowa centrowana

Zmienna losowa centrowana jest to zmienna, której wartość oczekiwana jest równa **zero**.

Jeśli zmienna losowa X ma wartość oczekiwaną μ to odpowiadająca jej zmienna losowa centrowana jest równa $(X-\mu)$.

$$E(X - \mu) = 0$$

Wariancja i odchylenie standardowe

Wariancja σ^2 (*sigma kwadrat*) jest to


wartość oczekiwana kwadratu zmiennej losowej centrowanej:

$$\sigma^2 = V(X) = E\{ [X - E(X)]^2 \}$$

Odchylenie standardowe σ (*sigma*) jest dodatnim pierwiastkiem kwadratowym z wariancji:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

Wariancja i odchylenie standardowe - przykład



$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 = V(X) &= E\{[X - E(X)]^2\} = \frac{1}{6}(1 - 3,5)^2 + \frac{1}{6}(2 - 3,5)^2 + \dots + \frac{1}{6}(6 - 3,5)^2 = \\ &= \frac{2}{6}(2,5)^2 + \frac{2}{6}(1,5)^2 + \frac{2}{6}(0,5)^2 = \frac{6,25 + 2,25 + 0,25}{3} = \frac{8,75}{3} = 2,916(6) \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{V(X)} = \sqrt{2,916(6)} \cong 1,70783$$



Populacja i próba z populacji

Tak określone parametry rozkładów (wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe) są określone dla całej **populacji**, czyli dla ogółu jednostek podlegających obserwacjom.

W praktyce liczba obserwacji jest ograniczona do pewnej skończonej wartości, czyli z całej populacji pobierana i analizowana jest **próba** obejmująca tylko część populacji.

Przykłady:

- obserwacja wyników rzucania rzeczywistą kostką do gry,
- badania preferencji wyborczych **wszystkich** Polaków (populacji) na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród **próby** reprezentatywnej.


Estymator wartości oczekiwanej

Najlepszym **estymatorem wartości oczekiwanej μ** dla populacji, wyznaczanym na podstawie n - elementowej próby x_1, x_2, \dots, x_n , jest **wartość średnia \bar{x}** :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Estymator wartości oczekiwanej - przykład

rzut kostką do gry



$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{\frac{n}{6} \cdot 1 + \frac{n}{6} \cdot 2 + \dots + \frac{n}{6} \cdot 6}{n} = 3,5$$

Estymator odchylenia standardowego

Najlepszym estymatorem odchylenia standardowego σ dla populacji jest odchylenie standardowe z próby s :

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}$$

pierwiastek z uśrednionego kwadratu różnicy od wartości średniej

Liczba elementów w próbie pomniejszona o jeden

Estymator odchylenia standardowego wartości średniej

Wartość średnia \bar{x} jest również zmienna losową !

Najlepszym estymatorem odchylenia standardowego dla wartości średniej jest:

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}}$$

odchylenie standardowe w próbie

odchylenie standardowe średniej

pierwiastek z liczebności próby

Wniosek: odchylenie standardowe średniej z n pomiarów jest \sqrt{n} razy **mniejsze** od odchylenia standardowego pojedynczego pomiaru.

Pomiary wielokrotne i polepszanie dokładności

Wykonywanie serii pomiarów umożliwia **polepszenie dokładności** wyniku. Kolejność postępowania jest następująca:

-wykonujemy serię n pomiarów mając na uwadze, że zgodnie z poprzednim slajdem dokładność **polepsza** się \sqrt{n} razy, a więc zwiększanie liczby pomiarów na początku daje duże korzyści, ale dla dużych wartości n kolejne pomiary dają już coraz mniejszy efekt,


-za wynik pomiaru przyjmujemy wartość średnią,

-na podstawie odchylenia standardowego wartości średniej **szacujemy niepewność uzyskanego wyniku pomiaru,** co będzie przedstawione w dalszej części.


Rozkłady prawdopodobieństwa najczęściej stosowane

Podczas opracowywania wyników pomiarów **najczęściej** stosowane są następujące rozkłady prawdopodobieństwa:


- Rozkład normalny,



- Rozkład równomierny (prostokątny),



- Rozkład trójkątny.



Rozkład normalny

Podczas opracowywania wyników pomiarów najczęściej przydatny jest **rozkład normalny**, dla którego **funkcja gęstości prawdopodobieństwa** jest określona wzorem:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Dla rozkładu normalnego, prawdopodobieństwo tego, że wartość zmiennej losowej znajdzie się w przedziale:

od $\mu - \sigma$ do $\mu + \sigma$ jest równe 68,26 %,

od $\mu - 2\sigma$ do $\mu + 2\sigma$ jest równe 95,46 %,

od $\mu - 3\sigma$ do $\mu + 3\sigma$ jest równe 99,74 %.

Przedział ufności i poziom ufności

Dla rozkładu normalnego, prawdopodobieństwo tego, że wartość zmiennej losowej znajdzie się w przedziale:


od $\mu - \sigma$ do $\mu + \sigma$	jest równe	68,26 %,
od $\mu - 2\sigma$ do $\mu + 2\sigma$	jest równe	95,46 %,
od $\mu - 3\sigma$ do $\mu + 3\sigma$	jest równe	99,74 %.

Ten przedział wartości
nazywamy **przedziałem ufności**

To prawdopodobieństwo
nazywamy **poziomem ufności**


Dla rozkładu normalnego, dla **przedziału ufności** o szerokości $\pm 3\sigma$ **poziom ufności** jest równy **99,74 %** (czyli prawie 100%).

Rozkład normalny – funkcja gęstości prawdopodobieństwa



$$\Pr(\bar{x} - \sigma < x < \bar{x} + \sigma) = 68,26\%$$

Rozkład normalny – funkcja gęstości prawdopodobieństwa



$$\Pr(\bar{x} - 3\sigma < x < \bar{x} + 3\sigma) = 99.74\%$$

Rozkład równomierny

Często również wykorzystywane są właściwości rozkładu **równomiernego (prostokątnego)** o szerokości $2a$, dla którego odchylenie standardowe σ wynosi:


$$\sigma = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Dla rozkładu prostokątnego prawdopodobieństwo tego, że wartość zmiennej losowej znajdzie się w przedziale o szerokości $2a$ wokół wartości oczekiwanej μ jest równe **100 %**.

Rozkład prostokątny jest stosowany do opisu **błędów kwantowania przetworników A/C** oraz przy szacowaniu **błędów granicznych przyrządów pomiarowych**.


Rozkład równomierny – funkcja gęstości prawdopodobieństwa

$$\Pr(\bar{x} - a < x < \bar{x} + a) = 100\%$$



$$\sigma = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Rozkład równomierny – przykład z kostką



$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{6} 2(0,5^2 + 1,5^2 + 2,5^2)} = \sqrt{\frac{0,25 + 2,25 + 6,25}{3}} =$$

$$= \sqrt{\frac{8,75}{3}} = \sqrt{2,916666} = 1,70783$$

← Różnica tylko 1,4%

$$\sigma = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} = 1,73205$$

Rozkład trójkątny

Rzadziej wykorzystywane są właściwości rozkładu **trójkątnego** o szerokości $2a$, dla którego odchylenie standardowe σ wynosi:


$$\sigma = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

Dla rozkładu trójkątnego prawdopodobieństwo tego, że wartość zmiennej losowej znajdzie się w przedziale o szerokości $2a$ wokół wartości oczekiwanej μ jest równe **100 %**.

Rozkład trójkątny jest stosowany do opisu **błędów kwantowania częstościomierzy cyfrowych**.

Rozkład trójkątny – funkcja gęstości prawdopodobieństwa

$$\Pr(\bar{x} - a < x < \bar{x} + a) = 100\%$$



$$\sigma = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

Rozkłady – podsumowanie


Połowa szerokości przedziału ufności dla różnych rozkładów

Rozkład	Poziom ufności			
	68,27 %	95,45 %	99,74 %	100 %
prostokątny	-	-	-	$\sqrt{3} \cdot \sigma \approx 1,73\sigma$
↓				↓
trójkątny	-	-	-	$\sqrt{6} \cdot \sigma \approx 2,45\sigma$
↓				↙
normalny	$1 \cdot \sigma$	$2 \cdot \sigma$	$3 \cdot \sigma$	∞

Porównanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa

Przedziały ufności $\approx 100\%$ dla rozkładów o tych samych parametrach

$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$



Centralne twierdzenie graniczne



Jeżeli zmienna losowa x jest sumą wielu zmiennych losowych z_i , to rozkład zmiennej losowej x zbliża się do rozkładu normalnego w miarę zwiększania się liczby sumowanych zmiennych z_i .

Wniosek:

Ponieważ na błąd pomiaru ma wpływ jednocześnie bardzo wiele różnych czynników, których oddziaływania sumują się, dlatego rozkład normalny dobrze opisuje właściwości statystyczne błędów.

Histogram

Parametry obserwacji z próby wygodnie jest również przedstawić w postaci **histogramu**, którego kształt zbliża się do kształtu rozkładu w populacji.

Histogram z danych eksperymentalnych opracowuje się obliczając **częstość** występowania wyników o wartościach należących do określonych **przedziałów o równej szerokości**. Histogram musi obejmować wszystkie wartości, a liczbę przedziałów wybiera się tak, aby można było ocenić kształt rozkładu. Histogram można wygenerować automatycznie za pomocą programów komputerowych, np.: Excel.

UWAGA: nie wolno mylić słów **częstość** i **częstotliwość** !!!

Wykres z wyników pomiarów

Histogram w Excelu

Opis formuły tablicowej
CZĘSTOŚĆ

The screenshot shows Microsoft Excel with a line graph of resistance measurements (R [Ω]) over 40 measurements. Below the graph is a histogram showing the frequency distribution of the data. To the right is the 'CZĘSTOŚĆ' help window, which provides detailed information about the function, including its syntax and usage.

Wykres z wyników pomiarów (Line Graph):

numer	R [Ω]
1	488340
2	476310
3	463840
4	464710
5	488050
6	481220
7	472180
8	464480
9	467300
10	451820
11	462170
12	474880
13	468060
14	494980
15	479500
16	450170
17	455440
18	468110
19	460370
20	478240
21	461460
22	484470
23	473890
24	484640
25	470140
26	457300
27	448920
28	471840
29	461140
30	501700
31	483840
32	472730
33	466770
34	470670
35	487410
36	436040
37	452840
38	474890
39	489390
40	464970

Histogram (Frequency Distribution):

Zbiór danych	Częstość
435000	0
445000	1
455000	4
465000	10
475000	12
485000	7
495000	5
505000	1
515000	0
Więcej	0

Microsoft Excel - Pomoc CZĘSTOŚĆ

1. Wpisz słowa kluczowe
CZĘSTOŚĆ_-_funkcja_arkusza
Wyczyść Wyszukaj

2. Lub wybierz słowa kluczowe
#liczba!
A4
administracja
adres
aktualny
arkusz
arkusz_kalkulacyjny
artykuł

3. Wybierz temat (znaleziono: 3)
CZĘSTOŚĆ
WYST.NAJCZĘŚCIEJ
POWT

Zobacz też
Daje w wyniku rozkład częstości w postaci tablicy pionowej. Dla danego zbioru wartości i danego zbioru przedziałów rozkład częstości podaje ile wartości występuje w każdym przedziale. Na przykład, można użyć funkcji CZĘSTOŚĆ do policzenia wyników testów, które mieszczą się w określonym zakresie punktacji. Ponieważ funkcja CZĘSTOŚĆ zwraca tablicę, musi być wprowadzona jako formuła tablicowa.

Składnia
CZĘSTOŚĆ
(tablica_dane;tablica_przedziały)

Tablica_dane jest to tablica lub adres zbioru tablic, dla których mają być liczone częstości. Jeśli argument tablica_dane nie ma żadnych wartości, funkcja CZĘSTOŚĆ daje w wyniku tablicę zer.

Tablica_przedziały jest to tablica lub adres przedziałów, w których chce się grupować wartości argumentu tablica_dane. Jeśli argument tablica_przedziały nie zawiera żadnych wartości, funkcja CZĘSTOŚĆ podaje w wyniku liczbę elementów w argumentie tablica_dane.

Uwagi

- Funkcja CZĘSTOŚĆ wprowadzana jest jako formuła tablicowa po wybraniu zakresu sąsiadujących komórek, w których ma być zrealizowana funkcja rozkładu.
- Liczba elementów w tablicy wynikowej jest o jeden większa, niż liczba elementów w argumentie tablica_przedziały. Na przykład, kiedy obliczamy liczebność trzech

Wyniki 40 pomiarów

Eligiusz Pawłowski
METROLOGIA EINS

Granice przedziałów

częstość

Zjazd 3, wykład 5, 6

Histogram – wykres częstości wystąpienia różnych wartości


Histogram – przykład z serią rezystorów

Multimetrem BM859CF wykonano pomiary rezystancji kolejno 40 sztuk oporników metalizowanych typu MŁT o wartości $470\text{ k}\Omega$ i tolerancji $\pm 10\%$ pochodzących z jednej serii produkcyjnej. Multimetr ustawiono na zakres $500,00\text{ k}\Omega$ (ze standardową rozdzielczością $4\frac{4}{5}$ cyfry). Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci wykresu poniżej. Kolejne punkty połączono ze sobą odcinkami. Wyniki pomiarów **różnią się wyraźnie między sobą**, co oznacza występowanie rozrzutu parametrów oporników w serii produkcyjnej.

Celem pomiarów jest oszacowanie parametrów statystycznych z próby rezystorów i ocenienie,

czy seria produkcyjna spełnia wymagania

deklarowanej przez producenta tolerancji $\pm 10\%$?



Histogram – przykład z serią rezystorów c.d.

Na podstawie wyników pomiarów **obliczono**:

- **wartość średnią** \bar{x} : =470621 Ω

- **odchylenie standardowe pojedynczego wyniku**: $s(x)$ =13763,71 $\Omega \approx 13800 \Omega$

W rozpatrywanym przypadku należy ustalić, czy zaobserwowany rozrzut wartości rezystancji może upoważniać do stwierdzenia, że seria oporników z których pochodzi badana próba spełnia wymogi tolerancji.

Zakładając, że wartości rezystancji podlegają rozkładowi normalnemu można przyjąć, iż prawdopodobieństwo, że dowolny opornik będzie miał rezystancję z zakresu:

od $\mu - 3\sigma$ do $\mu + 3\sigma$ (przedział trzy sigma) jest równe 99,74 %, a więc bardzo bliskie 100 %.

Najlepszym estymatorem wartości oczekiwanej μ jest **wartość średnia \bar{X}** , a najlepszym estymatorem odchylenia standardowego σ jest **odchylenie standardowe z próby $s(x_i)$** .


Obliczamy połowę szerokości przedziału trzy sigma:

$$3\sigma=3s(x)=41400 \Omega \approx 42 \text{ k}\Omega$$

Wynik zaokrąglono w górę do 2 cyfr znaczących aby uniknąć zbyt dużego zaokrąglenia powyżej 20 % (czyli do 50 k Ω).

Histogram – przykład z serią rezystorów c.d.

Podsumowanie: rezystancje badanych oporników podlegają rozkładowi normalnemu o wartości oczekiwanej 471 k Ω i odchyleniu standardowym 13,8 k Ω . Oznacza to, że **dowolny opornik z serii produkcyjnej** posiada rezystancję z zakresu od 429 k Ω do 513 k Ω prawdopodobieństwem 99,74 % (przedział 3 σ).



Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci **histogramu**. Liczbę przedziałów o jednakowej szerokości dobrano tak, aby można było ocenić typ rozkładu. Wnioski są następujące:

1. Wszystkie zmierzone rezystory mają rezystancję mieszczącą się w zakresie 470 k $\Omega \pm 10\%$, czyli od 423 k Ω do 517 k Ω .

2. Również estymowany przedział 3 σ w całości mieści się granicach określonych tą tolerancją.


Histogram – przykład z napięciem w sieci energetycznej

Multimetrem BM859CF wykonano serię 450 pomiarów napięcia w sieci energetycznej. Pomiar trwał 10 minut. Multimetr ustawiono na zakres 500,00 V (ze standardową rozdzielczością 4 ⁴/₅ cyfry). Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci wykresu poniżej. Kolejne punkty połączone ze sobą odcinkami. Wyniki pomiarów **różnią się wyraźnie między sobą**, co oznacza występowanie przypadkowych zmian wartości napięcia w sieci.

Celem pomiarów jest oszacowanie parametrów statystycznych wartości napięć i ocenienie,

czy napięcie spełnia wymagania przepisów ?


W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami w sieci energetycznej *nn* średnia wartość skuteczna napięcia fazowego mierzona w ciągu 10 minut (w normalnych warunkach pracy, wyłączając przerwy w zasilaniu) powinna mieścić się w przedziale 230V ±10%, dla **95%** pomiarów w okresie każdego tygodnia.



Histogram – przykład z napięciem w sieci energetycznej c.d.

Niepewność rozszerzoną obliczono zakładając rozkład normalny i poziom ufności **95,6%** (współczynnik rozszerzenia $k=2$). Ostatecznie wynik pomiaru średniej wartości skutecznej napięcia w czasie 10 minut można zapisać następująco:

$U=229,3 \text{ V} \pm 1,7 \text{ V}$ gdzie liczba za znakiem \pm jest wartością niepewności rozszerzonej obliczonej dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ opartego na rozkładzie normalnym i określającym przedział o poziomie ufności szacowanym na **95,6%**



Wyniki pomiarów w postaci histogramu. Liczbę przedziałów o jednakowej szerokości dobrano tak, aby można było ocenić typ rozkładu. Wszystkie wyniki pomiarów napięcia mieszczą się w zakresie $230 \text{ V} \pm 10 \%$, czyli od **207 V** do **253 V**. Również estymowany przedział 2σ w całości mieści się granicach określonych tą tolerancją z dużym zapasem. Można więc stwierdzić, że w badanym okresie 10 minut **napięcie w sieci spełniało wymagania przepisów.**

Niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru (ang. *Uncertainty* [ʌn`sə:tntɪ]) jest zdefiniowana jako parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący **rozzut wartości**, które można w **uzasadniony** sposób przypisać wielkości mierzonej.

Uwagi:

1. Podana definicja jest więc dość ogólna, nieprecyzyjna.
2. W praktyce stosowana jest niepewność standardowa.

Niepewność standardowa zdefiniowana jest jako niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie **odchylenia standardowego**.

Metody obliczania niepewności

Wyróżnia się **dwie metody** obliczania niepewności:
metoda typu **A** i metoda typu **B**.

Metoda typu A jest to metoda obliczania niepewności u_i drogą analizy statystycznej serii pojedynczych obserwacji.

Metoda typu B jest to metoda obliczania niepewności u_j sposobami innymi niż analiza serii obserwacji.

Zalecane oznaczenia



Niepewność standardowa złożona

Niepewność standardowa złożona (łączna, całkowita) u_c jest obliczana jako pierwiastek z sumy kwadratów niepewności składowych, obliczonych odpowiednio metodą A i (lub) B.

$$u_c = \sqrt{u_i^2 + u_j^2}$$

Uwaga: poprawnie jest mówić: „*składanie niepewności*”, a nie: „*sumowanie niepewności*”.

Inne spotykane określenia:

Suma geometryczna (długość wektora będącego sumą dwóch wektorów prostopadłych do siebie)

ang. Root – sum – of – squares

Niepewność rozszerzona

Niepewność rozszerzona U określa przedział wokół wyniku pomiaru, który obejmuje dużą część rozkładu wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.

Współczynnik rozszerzenia k jest to współczynnik liczbowy zastosowany jako mnożnik złożonej niepewności standardowej u_c w celu otrzymania niepewności rozszerzonej U .

$$U = k \cdot u_c$$

Współczynnik rozszerzenia

Zwykle wartość współczynnika k przyjmuje się z przedziału

od 2 do 3

tak, aby dla przyjętego rozkładu prawdopodobieństwa uzyskać założoną szerokość przedziału niepewności z akceptowalnym poziomem ufności.

Najczęściej przyjmuje się:

rozkład normalny (dla długich serii pomiarów),

rozkład t-Studenta (dla krótkich serii) oraz

rozkład prostokątny (wykorzystując **błąd graniczny miernika** podany przez producenta).

Procedura wyznaczania niepewności

Przedstawiona procedura wyznaczania niepewności ma zastosowanie:

dla pomiarów bezpośrednich,
przy dużej liczbie pomiarów.

Ocena niepewności pomiarów pośrednich, dla małej liczby pomiarów oraz inne bardziej zaawansowane przypadki są szczegółowo opisane w Przewodniku [1] i Nocie Technicznej [2].

Wyznaczanie niepewności w 5 krokach

Procedura wyznaczania niepewności zawiera się w 5 krokach:

1. wyznaczanie niepewności u_i metodą typu A ,
2. wyznaczanie niepewności u_j metodą typu B ,
3. wyznaczanie niepewności złożonej u_c ,
4. wyznaczanie niepewności rozszerzonej U ,
5. zaokrąglanie wyników obliczeń i podawanie wyniku końcowego.

Krok 1 - wyznaczanie niepewności u_i metodą typu A

W kroku pierwszym wyznaczana jest niepewność u_i metodą typu A na podstawie wyników x_i serii n pomiarów:

$$u_i = s(\bar{x}) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}$$

odchylenie standardowe pojedynczego wyniku

odchylenie standardowe wartości średniej w serii

pierwiastek z liczby pomiarów n

Krok 2 - wyznaczanie niepewności u_j metodą typu B

W kroku drugim wyznaczana jest niepewność u_j metodą typu B na podstawie:

- danych technicznych przyrządów (np. z klasy dokładności),
- danych dostępnych z literatury (np. rozkład błędów kwantowania),
- z wcześniejszych wyników pomiarów (np. z innego laboratorium).


Najczęściej korzystamy z danych technicznych przyrządów, tzn.: z **klasy dokładności** (mierniki analogowe) lub z innego sposobu podawania **błędów granicznych** przyrządu pomiarowego (mierniki cyfrowe)

Krok 2 - wyznaczenie niepewności u_j z klasy miernika

Niepewność pomiaru typu B można określić na podstawie podanego przez producenta **błędu granicznego** miernika.

Ponieważ producent gwarantuje, że 100% błędów miernika jest mniejszych od określonego dla niego błędu granicznego, przyjmuje się **prostokątny rozkład błędów** popełnianych przez miernik, o szerokości $2a$ równej $2\Delta_{gr}$.

Uwzględniając znane właściwości rozkładu prostokątnego wyznacza się w takim przypadku niepewność typu B równe odchyleniu standardowemu dla rozkładu prostokątnego:



$$u_j = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{\Delta_{gr}}{\sqrt{3}}$$

Krok 3 - wyznaczanie niepewności złożonej u_c

W kroku trzecim wyznaczana jest niepewności złożona (łączna całkowita) u_c według metody „pierwiastek z sumy kwadratów” :

$$u_c = \sqrt{u_i^2 + u_j^2}$$

Operację tę nazywamy **składaniem niepewności**.

Krok 4 - wyznaczanie niepewności rozszerzonej U


W kroku czwartym wyznaczana jest niepewność rozszerzona U jako iloczyn niepewności całkowitej u_c i współczynnika rozszerzenia k :

$$U = k \cdot u_c$$

Wartość współczynnika k przyjmuje się z zakresu od 2 do 3, zależnie od przyjętego rozkładu prawdopodobieństwa i zakładanego poziomu ufności. Praktycznie najczęściej przyjmuje się **rozkład normalny**, wtedy:

$k=2$ dla poziomu ufności $p=95,46\%$,

$k=3$ dla poziomu ufności $p=99,74\%$.



Krok 5 - zaokrąglanie obliczeń i podawanie wyniku

W kroku piątym zaokrąglane są wyniki obliczeń i podawany jest końcowy wynik pomiaru wraz z niepewnością.

Podstawowa zasada: Liczba cyfr znaczących zapisanych w wyniku pomiaru powinna odpowiadać jego **rzeczywistej dokładności**.

Często popełnianym **błędem jest** podawanie wyników pomiarów oraz ich niepewności **zbyt dokładnie**, tzn. z nadmierną liczbą cyfr znaczących.

Krok 5 – zalecenia przy obliczaniu i zaokrągłaniu wyników

1. **Niepewności** (błędy) obliczamy z trzema cyframi znaczącymi i zaokrąglamy **zawsze w górę** do jednej cyfry znaczącej lub do dwóch cyfr jeśli zaokrąglenie przekraczałoby 20%.
2. **Wynik** pomiaru **obliczamy z taką samą liczbą cyfr** znaczących, jaką posiadają wyniki odczytane z przyrządów pomiarowych, jeśli obliczamy średnią z powyżej 10 pomiarów uwzględniamy **dodatkowo jedną cyfrę** znaczącą i powyżej 100 pomiarów uwzględniamy **dodatkowo dwie cyfry** znaczące.
3. **Wynik** pomiaru **zaokrąglamy do tego samego miejsca,** do którego zaokrąglono wynik obliczeń niepewności, tzn. ostatnia cyfra znacząca w wyniku pomiaru i jego niepewności powinna występować na tej samej pozycji dziesiętnej.
4. Reguła zaokrągłania powinna być **symetryczna,** tzn. średni błąd zaokrągłania powinien dążyć do zera.

Krok 5 – reguła symetrycznego zaokrąglania

Zasady zaokrąglania (zapewniające **symetryczne** zaokrąglanie):

- jeśli pierwsza odrzucana cyfra jest **mniejsza od 5** to zaokrąglamy **w dół**,
- jeśli pierwsza odrzucana cyfra jest **większa od 5** to zaokrąglamy **w górę**,
- jeśli pierwsza odrzucana cyfra jest **równa 5** i następne cyfry z jej prawej strony **nie są zerami** to zaokrąglamy **w górę**,
- jeśli pierwsza odrzucana cyfra jest **równa 5** i następne cyfry z prawej jej strony **są zerami** to zaokrąglamy **w górę lub w dół** tak, aby ostatnia pozostawiona cyfra była cyfrą **parzystą**.

Krok 5 – przykłady symetrycznego zaokrąglania


W zapisie wyniku obliczeń zaleca się stosowanie odpowiednich przedrostków (kilo-, mega-, mili-, mikro- itp.) i wielokrotności potęgowe (tzw. zapis naukowy) tak, aby niepewnością obarczone były jedynie miejsca dziesiętne i setne.

Przykłady prawidłowego zaokrąglania:

$m=(32,55\pm 0,734)$ g	zaokrąglamy do $m=(32,6\pm 0,8)$ g ,
$C=(2453\pm 55)$ nF	zaokrąglamy do $C=(2,45\pm 0,06)$ μ F ,
$I=(43,284\pm 1,23)$ mA	zaokrąglamy do $I=(43,3\pm 1,3)$ mA ,
$P=(4250\pm 75)$ W	zaokrąglamy do $P=(4,25\pm 0,08)$ kW ,
$R=(237465\pm 127)$ Ω	zaokrąglamy do $R=(237,46\pm 0,13)$ k Ω .

Wyznaczanie niepewności – przykład z pomiarem napięcia

Multimetrem BM859CF wykonano w krótkich odstępach czasu serię 100 pomiarów napięcia baterii 3R12 (częściowo rozładowanej). Multimetr ustawiono na zakres 5.000 00 V (z rozdzielczością $5 \frac{4}{5}$ cyfry). Wyniki przedstawiono w postaci wykresu. Ze względu na wpływ środowiska, zakłóceń, niestałości parametrów woltomierza i innych często nieznanych przyczyn wyniki pomiarów różnią się między sobą, co oznacza występowanie błędów przypadkowych.



Wyznaczanie niepewności – przykład z pomiarem napięcia

Na podstawie wyników pomiarów obliczono:

- wartość średnią: $\bar{x} = 3,6273502 \text{ V}$

- odchylenie standardowe pojedynczego wyniku: $s(x) = 0,0026457 \text{ V}$

- odchylenie standardowe średniej: $s(\bar{x}) = 0,00026457 \text{ V}$

Z danych miernika obliczono jego błąd graniczny Δ_{gr} :

$$\Delta_{gr} = 0,02\% \cdot 3,63 \text{ V} + 2 \cdot 10 \mu\text{V} = 7,26 \cdot 10^{-4} \text{ V} + 2 \cdot 10^{-5} \text{ V} = 7,46 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

Wartość średnią ze 100 pomiarów obliczono z dokładnością **lepszą** niż rozdzielczość pomiarów ($10 \mu\text{V}$), pozostałe parametry obliczono z trzema cyframi znaczącymi, aby można było je ostatecznie zaokrąglić do dwóch lub jednej cyfry znaczącej.

Wyznaczanie niepewności – błąd graniczny multimetru

USER'S MANUAL BM 857 , BM857CF - BRYMEN



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accuracy is \pm (% reading digits + number of digits) or otherwise specified at $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ & less than 75% relative humidity.

True RMS voltage & current accuracies are specified from 5 % to 100 % of range or otherwise specified. Maximum Crest Factor < 5:1 at full scale & < 10:1 at half scale, and with frequency components within the specified frequency bandwidth for non-sinusoidal waveforms.

DC Voltage

RANGE	BM859CF	BM857
Accuracy		
500.00 mV, 5.0000V, 50.000V	0.02% + 2d	0.03% + 2d
500.00V	0.04% + 2d	0.05% + 2d
1000.0V	0.05% + 2d	0.1% + 2d

NMRR: >60dB @ 50/60Hz
 CMRR: >120dB @ DC, 50/60Hz, $R_s=1\text{k}\Omega$
 Input Impedance: $10\text{M}\Omega$, 30pF nominal
 (80pF nominal for 500mV range)

Ohms

RANGE	BM859CF	BM857
Accuracy		
500.00 Ω	0.07% + 10d	0.1% + 6d
5.0000k Ω	0.07% + 2d	
50.000k Ω		
500.00k Ω		
5.0000M Ω	0.2% + 6d	0.4% + 6d
50.000M Ω	2.0% + 6d	2.0% + 6d

Open Circuit Voltage: < 1.3VDC (< 3VDC for 500 Ω range)

$$\Delta_{gr} = 0,02\% \cdot 3,63 \text{ V} + 2 \cdot 10 \mu\text{V}$$

Wyznaczanie niepewności – przykład z pomiarem napięcia

Obliczenie niepewności:

- niepewność typu A: $u_i = s(\bar{x}) = 0,000265 \text{ V}$

- niepewność typu B:

$$u_j = \frac{\Delta_{gr}}{\sqrt{3}} = \frac{7,46 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{\sqrt{3}} = 4,31 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

- niepewność złożona:

$$u_c = \sqrt{u_i^2 + u_j^2} = \sqrt{0,000265^2 \text{ V}^2 + 0,000431^2 \text{ V}^2} = 0,000506 \text{ V}$$

- niepewność rozszerzona:

$$U = k \cdot u_c = 3 \cdot 0,000506 \text{ V} = 0,00152 \text{ V} \approx 0,0016 \text{ V} = 1,6 \text{ mV}$$

Niepewność rozszerzoną obliczono zakładając rozkład normalny i poziom ufności 99,7% (współczynnik rozszerzenia $k=3$).

Wyznaczanie niepewności – przykład z pomiarem napięcia

Ostatecznie wynik pomiaru napięcia można zapisać następująco:

$U=3,6274 \text{ V} \pm 1,6\text{mV}$ gdzie liczba za znakiem \pm jest wartością niepewności rozszerzonej obliczonej dla współczynnika rozszerzenia $k=3$ opartego na rozkładzie normalnym i określającym przedział o poziomie ufności szacowanym na 99,7%


Należy zwrócić uwagę na zapisanie wyniku pomiaru tak aby wynik i jego niepewność były ze sobą **zgodne pod względem liczby cyfr znaczących**.

$$U=3,6274 \text{ V}$$
$$0,0016 \text{ V} = 1,6\text{mV}$$


Niepewność podano z **dwoma** cyframi znaczącymi, aby uniknąć zbyt dużego zaokrąglenia powyżej 20 %.

Wyznaczanie niepewności – histogram

Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci histogramu. Liczbę przedziałów o jednakowej szerokości dobrano tak, aby można było ocenić typ rozkładu.



Podsumowanie – wprowadzone pojęcia



Podsumowanie

1. Przy obliczaniu niepewności mają zastosowanie metody statystyczne
2. Niepewność jest parametrem charakteryzującym rozrzut wartości
3. Niepewności obliczamy metodą A i (lub) metodą B
4. Procedura obliczania niepewności obejmuje 5 kroków
5. Wynik pomiaru podajemy wraz z niepewnością rozszerzoną
6. Ważnym zagadnieniem jest odpowiednie zaokrąglanie wyników
7. Rozrzut wyników można przedstawić graficznie na histogramie

